



Please note:

In case you need to substitute ssp10b0110 this piece should be ordered three times if spreader was purchased before January 1995.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie Ihre Spinne vor Januar 1995 gekauft haben, sollten Sie bei Ersatzteilbestellung von ssp10b0110 diese Artikel Nr. drei mal bestellen.

Spinne SP75 code 7001
 Spreader SP75 code 7001

SA & J
ELECTRONICS

SA & J Electronics Inc.
 1020 N. North Branch St.
 Chicago, IL 60622
 Phone (312) 867-1400
 Fax (312) 867-1140
 service@broadcastrepair.com
<http://www.broadcastrepair.com>