



Please note:  
 In case you need to substitute ssp10b0210  
 this piece should be ordered three times if  
 spreader was purchased before January 1995.

Bitte beachten Sie:  
 Wenn Sie Ihre Spinne vor Januar 1995 gekauft  
 haben, sollten Sie bei Ersatzteilbestellung von  
 ssp10b0210 diese Artikel Nr. dreimal bestellen.

Leichtspinne SP 100 Code 7002  
 light weight triangle SP 100 Code 7002

**SA & J**  
**ELECTRONICS**

SA & J Electronics Inc.  
 1020 N. North Branch St.  
 Chicago, IL 60622  
 Phone (312) 867-1400  
 Fax (312) 867-1140  
 service@broadcastrepair.com  
<http://www.broadcastrepair.com>